

电池电量检测仪能够轻松测量1.2V至4.8V范围内的多种电池类型，可测1号、2号、5号、7号、9伏电池、纽扣电池1.5V、3V、锂电池16340、14500、10440、18650等。

The battery level tester can easily measure a variety of battery types in the range of 1.2V to 4.8V, including D, C, AA, AAA, 9-volt batteries, button batteries 1.5V, 3V, lithium batteries 16340, 14500, 10440, 18650 and more.

Der Batteriestandstester kann problemlos eine Vielzahl von Batterietypen im Bereich von 1,2 V bis 4,8 V messen, einschließlich D, C, AA, AAA, 9-Volt-Batterien, Knopfzellen 1,5 V, 3 V, Lithiumbatterien 16340, 14500, 10440 18650 und mehr.

Le testeur de niveau de batterie peut facilement mesurer une variété de types de batteries dans la plage de 1,2 V à 4,8 V, y compris les batteries D, C, AA, AAA, 9 volts, piles bouton 1,5 V, 3 V, piles au lithium 16340, 14500, 10440, 18650etc.

El probador de nivel de batería puede medir fácilmente una variedad de tipos de baterías en el rango de 1,2V a 4,8V, incluidas D, C, AA, AAA, baterías de 9 voltios, baterías de botón de 1,5V, 3V, baterías de litio 16340, 14500, 10440, 18650y más.

Il tester del livello della batteria può misurare facilmente una varietà di tipi di batterie nell'intervallo da 1,2 V a 4,8 V, tra cui batterie D, C, AA, AAA, 9 volt, batterie a bottone 1,5 V, 3 V, batterie al litio 16340, 14500, 10440, 18650, ecc.

バッテリー残量検出器は、1.2Vから4.8Vの範囲のさまざまなバッテリータイプを簡単に測定でき、D、C、AA、AAA、9ボルトバッテリー、ボタンバッテリー1.5V、3V、リチウムバッテリー16340、14500、10440、18650などを測定できます。

+ 正极

- 负极

測量前電池需区分正负极



确保正负极方向正确的情况下，根据电池类型将电池对准测量端口；

+ Positive electrode

- Negative electrode

Before measurement, the battery needs to distinguish between positive and negative electrodes



When the positive and negative electrodes are in the correct direction, align the battery with the measuring port according to the battery type.

+ Positive Elektrode

- Negative Elektrode

Vor der Messung muss die Batterie zwischen positiven und negativen Elektroden unterscheiden



Wenn sich die positiven und negativen Elektroden in der richtigen Richtung befinden, richten Sie die Batterie entsprechend dem Batterietyp auf den Messanschluss aus.

+ électrode positive

- électrode négative

Avant la mesure, la batterie doit faire la distinction entre les électrodes positives et négatives



Lorsque les électrodes positives et négatives sont dans la bonne direction, alignez la batterie avec le port de mesure en fonction du type de batterie.

+ Electrodo positivo

- Electrodo negativo

Antes de la medición, la batería debe distinguir entre electrodos positivos y negativos.



Cuando los electrodos positivo y negativo estén en la dirección correcta, alinee la batería con el puerto de medición según el tipo de batería.

+ elettrodo positivo

- elettrodo negativo

Prima della misurazione, la batteria deve distinguere tra elettrodi positivi e negativi



Quando gli elettrodi positivi e negativi sono nella direzione corretta, allineare la batteria con la porta di misurazione in base al tipo di batteria.

+ 正極

- 負極

測定前に電池は正負極を区別する必要がある



正極と負極が正しい方向に向いていることを確認し、バッテリーの種類に応じてバッテリーを測定ポートに合わせます。



常规电池测量

Conventional battery
Konventionelle Batterie
Batterie conventionnelle
Bateria convencional
Batteria convenzionale
通常のバッテリー



可测9V电池

Measurable 9V battery
Messbare 9V-Batterie
Batterie 9V mesurable
Batería medible de 9V
Batteria 9V misurabile
測定可能な9Vバッテリー



可测纽扣电池

Testable button battery
Testbare Knopf-Batterie
Pile bouton testable
Bateria de botón comprobable
Batteria a bottone testabile
測定可能なボタン電池

Battery/Batterie Bateria/Batteria 電池/バッテリー				Accuracy/Genauigkeit Precisión/precisione Precision/精度/精準度
1.2V :	1.2V~1.11V	1.1V~1V	低于 0.9V	±(5%+0.1)
1.5V :	1.5V~1.28V	1.27V~1.16V	低于 1.15V	
3V :	3.3V~2.7V	2.7V~2.2V	低于 2.2V	
3.7V :	4.2V~3.7V	3.6V~3.3V	低于 3.2V	
9V :	9V~8V	7.9V~7.1V	低于 7V	

1. 注意检查电池是否接触到检测仪正负极端口，无显示数值为电池完全没电了；
2. 检测仪以测量电池为电源，无需另外安装电池。 3. 电池完全没电屏幕不显示电压

1. Pay attention to check whether the battery touches the positive and negative ports of the detector. If there is no displayed value, the battery is completely dead;
2. The detector uses the measuring battery as the power source, and no additional battery is required.
3. The battery is completely dead, and the screen does not display the voltage.

1. Achten Sie darauf, ob die Batterie den positiven und negativen Anschluss des Detektors berührt. Wenn kein Wert angezeigt wird, ist die Batterie vollständig leer;
2. Der Detektor verwendet die Messbatterie als Stromquelle, und es muss keine zusätzliche Batterie installiert werden.
3. Die Batterie ist völlig leer, und auf dem Bildschirm wird die Spannung nicht angezeigt.

1. Faites attention pour vérifier si la batterie touche les ports positif et négatif du détecteur. S'il n'y a pas de valeur affichée, la batterie est complètement morte ;
2. Le détecteur utilise la batterie de mesure comme source d'alimentation, et aucune batterie supplémentaire n'est requise.
3. La batterie est complètement morte et l'écran n'affiche pas la tension.

1. Preste atención para comprobar si la batería toca los puertos positivo y negativo del detector. Si no hay un valor mostrado, la batería está completamente agotada;
2. El detector utiliza la batería de medición como fuente de alimentación y no es necesario instalar ninguna batería adicional.
3. La batería está completamente agotada y la pantalla no muestra el voltaje.

1. Prestare attenzione a controllare se la batteria tocca le porte positive e negative del rilevatore. Se non viene visualizzato alcun valore, la batteria è completamente morta;
2. Il rilevatore utilizza la batteria di misurazione come fonte di alimentazione e non è necessario installare alcuna batteria aggiuntiva.
3. La batteria è completamente scarica e lo schermo non visualizza la tensione.

1. バッテリーが検出器の正極と負極のポートに接触しているかどうかを確認してください。バッテリーが完全に切れていることを示す値はありません。
2. 検出器は電池を測定することを電源とし、別途電池を設置する必要はない。
3. バッテリーが完全に切れて画面に電圧が表示されない