



BOSCH

BLAZE™

Laser Measure
Quick Start Guide
Medidor láser
Guía de inicio rápido
Mesure laser
Guide de démarrage
rapide



GLM165-22

GLM165-25G

GLM165-27C

GLM165-27CG



GLM165-27CGL

 **BOSCH**

2610054125




Get to know your Laser Measure:

Button Functions



- Measurement Button:** Activate laser for measurements.
- Navigation Buttons:** Navigate right and left when in tool menus. Add and subtract measurements in specific modes.
- Power Button:** **HOLD** to turn on/off device. Press for previous screen when in tool menu.
- Function Button:** Enters "measurement selection menu". "Selection button" when in tool menus.
- Settings Button:** Enter settings menu.
- Rounding Button:** Enter measuring unit menu. **HOLD** to enter accuracy of unit menu.

Home Screen



Tool Functionality & Compatibility Chart Cuadro de funcionalidad y compatibilidad de la herramienta Tableau des fonctionnalités de l'outil et de sa compatibilité

Length Longitud Longueur	Real time Tiempo real Temps réel	Area Área Superficie	Volume Volumen Volume	Indirect Indirecta Indirect	Indirect height Altura indirecta Hauteur indirecte	2X Indirect height 2X altura indirecta 2x la hauteur indirecte
+/- Add/Sub Sumar/restar Ajouter/soustraire	Memory Memoria Mémoire	Stakeout Estacado Observation	Wall surface area Superficie du mur Área de la superficie de la pared	Digital Level Nivel digital Niveau numérique	Haptic Feedback Retroalimentación háptica Rétroaction haptique	Connectivity Conectividad Connectivité

	GLM165-22	GLM165-25G	GLM165-27C	GLM165-27CG	GLM165-27CGL
LASER COLOR					

	MEASURING FUNCTIONS FUNCIONES DE MEDICIÓN FONCTIONS DE MESURE				
Length Longitud Longueur					
Area Área Superficie					
Volume Volumen Volume					
Indirect Indirecta Indirect					
Indirect height Altura indirecta Hauteur indirecte					
2X Indirect height 2X altura indirecta 2x la hauteur indirecte					
+/- Add/Sub Sumar/restar Ajouter/soustraire					
Memory Memoria Mémoire					
Min/Max Min./Máx. Min/Max					
Stakeout Estacado Observation					
Wall surface area Superficie du mur Área de la superficie de la pared					
Digital Level Nivel digital Niveau numérique					
Haptic Feedback Retroalimentación háptica Rétroaction haptique					
Connectivity Conectividad Connectivité					

	BATTERY COMPATABILITY COMPATIBILIDAD DE BATERÍAS PILES COMPATIBLES				
AA					
Li-Ion					
Included Incluida Inclus	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Li-Ion




Bosch GLM-BAT Li-ion battery pack is compatible with all models listed. For full portfolio, checkout [boschtools.com](https://www.boschtools.com).
El paquete de batería de ion litio Bosch GLM-BAT es compatible con todos los modelos listados. Para conocer la gama completa, visite [boschtools.com](https://www.boschtools.com).
Le bloc-piles au Li-ion GLM-BAT de Bosch est compatible avec tous les modèles indiqués. Pour voir tout le portefeuille, rendez-vous sur le site [boschtools.com](https://www.boschtools.com).

Paramètres de l'outil




Bouton des paramètres de réglage

Func Bouton de fonction



CLIQUEZ sur le bouton des paramètres de réglage pour accéder aux paramètres de réglage de l'outil. Ici, vous pouvez activer/désactiver des fonctionnalités de l'outil.




CLIQUEZ sur le bouton de fonction pour choisir l'option « More Settings » (Paramètres de réglage supplémentaires) afin d'accéder à des paramètres de réglage supplémentaires qui peuvent être modifiés.


Measurement Selection



Func Bouton de fonction



Navigation Buttons
Measurement Buttons



CLICK the **Function Button** to open measuring options. Scroll through options with **Navigation Buttons**.

On any option, **CLICK** the settings button to see a step-by-step how-to.

CLICK the **Measurement Button** to select a function and start measuring.
See page 11 for measuring options per model.


MEASURE ON

Téléchargez l'appli MeasureOn de Bosch pour utiliser toutes les fonctionnalités de votre dispositif de mesure laser*.



- Documentation facile sur place des mesures / Plans d'étage
- Compatible avec la caméra de votre dispositif pour importer et stocker des images
- Capacité de saisir des notes pour tous les dessins et toutes les images
- Conservez toutes vos informations sur les mesures au même endroit grâce à la possibilité d'accès au projet basé sur le cloud depuis n'importe où, sur quelque dispositif que ce soit !

CONNECTEZ-VOUS



Activez Bluetooth sur votre outil



Accédez à Bluetooth avec l'appli MeasureOn

On
BOSCH
PROCUREZ-VOUS L'APPLI GRATUITE À :


Download on the App Store
App Store® est une marque de service déposée de Apple Inc.

GET IT ON Google Play
Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Rounding Function



Rounding Button



HOLD Rounding Button for 3 seconds to enter unit selection menu (in., ft., metric, etc.).



CLICK Rounding Button to change the accuracy of the tool once a measurement unit type is picked (tools can cycle from 1/32 to 1/2). Only applicable in fraction mode.



Once a unit type and accuracy are selected, it will show on the top of the screen for quick reference.

NOTE: If you change the unit type, it will update ALL saved measurements to show this unit type. To change back, simply change unit type and accuracy to your tool to your needed specifications, and all measurements will be adjusted to the new settings.



*MeasureOn peut être utilisé sans outil. Compatible avec les appareils de mesure laser connectés de Bosch : GLM50C, GLM165-27C, GLM165-27CG, GLM165-27CGL, GLM400C et GLM400CL.

BLAZE


GLM165-22 | GLM165-25G | GLM165-27C | GLM165-27CG | GLM165-27CGL

Tool Settings




Settings Button

Func Function Button



CLICK Settings Button to access tool settings. Here you can enable/disable features of the tool.



CLICK Function Button on the "More Settings" option, to access additional settings that can be modified.



Sélection de la mesure



Func Bouton de fonction

Boutons de navigation

Bouton de mesure



CLIQUEZ sur le **bouton de fonction** pour ouvrir les options de mesure. Défilez à travers les options avec les **boutons de navigation**.

Pour n'importe quelle option, **CLIQUEZ** sur le bouton de réglage des paramètres pour afficher la façon de procéder pas à pas.

CLIQUEZ sur le **bouton de mesure** pour sélectionner une fonction et commencer à mesurer.

Voir page 11 pour voir les options de mesure pour chaque modèle.


MEASURE ON

Download Bosch's MeasureOn App to fully utilize your laser measuring device*.



- Easy on-site documentation of measurements/floorplans
- Compatible with your devices camera to import and store images
- Ability to enter notes all drawings/pictures
- Store all your measuring information in one place with cloud based project access anywhere, on any device!

GET CONNECTED



Enable Bluetooth on your tool



Access Bluetooth in MeasureOn App




Find your tool


Fonction d'arrondissement



Bouton pour arrondir



Maintenez ENFONCÉ le bouton **d'arrondissement** pendant trois secondes pour entrer dans le menu de sélection de l'unité (pouces, pieds, métrique, etc.).



CLIQUEZ sur le bouton **d'arrondissement** pour changer la précision de mesure de l'outil une fois qu'un type d'unité de mesure a été choisi (les outils peuvent passer de 1/32 à 1/2). Applicable seulement dans le mode de fractions.

Une fois que le type d'unité et le degré de précision ont été sélectionnés, ces informations seront affichées en haut de l'écran pour référence rapide.

REMARQUE : Si vous changez le type d'unité, TOUTES les mesures enregistrées seront mises à jour pour montrer ce type d'unité. Pour revenir aux valeurs précédentes, changez simplement le type d'unité et le degré de précision de votre outil en fonction des spécifications dont vous avez besoin, et toutes les mesures seront ajustées pour être conformes aux nouveaux paramètres de réglage.



*MeasureOn can be used without a tool. Compatible with Bosch connected laser measurers: GLM50C, GLM165-27C, GLM165-27CG, GLM165-27CGL, GLM400C and GLM400CL.



GLM165-22 | GLM165-25G | GLM165-27C | GLM165-27CG | GLM165-27CGL

Familiarisez-vous avec votre mesure laser :

Familiarícese con su medidor láser:

Fonctions des boutons




- Bouton de mesure :** Activation du laser pour faire des mesures.
- Boutons de navigation :** Navigation à droite et à gauche dans les menus de l'outil. Ajout et soustraction de mesures dans des modes spécifiques.
- Bouton de mise en marche/d'arrêt :** Maintenez **ENFONCÉ** pour mettre en marche/arrêter le dispositif. Appuyez pour retourner à l'écran précédent lorsque vous êtes dans le menu de l'outil.
- Bouton de fonction :** Pour passer au « menu de sélection des mesures », « Bouton de sélection » lorsque vous êtes dans les menus de l'outil.
- Bouton de réglage des paramètres :** Pour entrer dans le menu de réglage des paramètres.
- Bouton pour arrondir :** Pour entrer dans le menu des unités de mesure. **Maintenez ENFONCÉ** pour entrer dans le menu de précision des unités.

Funciones de los botones




- Botón de medición:** Activa el láser para realizar mediciones.
- Botones de navegación:** Navegue hacia la derecha y hacia la izquierda cuando esté en los menús de la herramienta. Sume y reste mediciones en modos específicos.
- Botón de alimentación:** **MANTÉNGALO PRESIONADO** para encender/apagar el dispositivo. Presiónelo para ir a la pantalla anterior cuando esté en el menú de la herramienta.
- Botón de funciones:** Ingresa al “menú de selección de la medición”. “Botón de selección” cuando se está en el menú de la herramienta.
- Botón de ajustes:** Ingrese al menú de ajustes.
- Botón de redondeo:** Ingrese al menú de unidades de medición. **MANTENGA PRESIONADO** el botón para ingresar al menú de precisión de las unidades.

Écran d'accueil



Pantalla de inicio



Selección de la medición



Func Botón de funciones

Botones de navegación

Botones de medición



Haga **CLIC** en el **botón de funciones** para abrir las opciones de medición. Desplácese a través de las opciones con los **botones de navegación**.

En cualquier opción, **haga CLIC** en el botón de ajustes para ver una descripción paso a paso.


Haga **CLIC** en el **botón de medición** para seleccionar una función y comenzar a medir.

Consulte la página 11 para conocer las opciones de medición por modelo.


Función de redondeo



Botón de redondeo



MANTENGA PRESIONADO el botón de redondeo durante 3 segundos para ingresar al menú de selección de unidades (pulgadas, pies, métricas, etc.).



Haga **CLIC** en el **botón de redondeo** para cambiar la precisión de la herramienta una vez que se haya seleccionado un tipo de unidad de medición (las herramientas pueden ciclar de 1/32 a 1/2). Esto solo es aplicable en el modo de fracciones.


Una vez que se hayan seleccionado un tipo de unidad y una precisión, se mostrarán en la parte superior de la pantalla para referencia rápida.

NOTA: Si usted cambia el tipo de unidad, se actualizarán **TODAS** las mediciones almacenadas para mostrar este tipo de unidad. Para cambiar de vuelta al ajuste anterior, simplemente cambie el tipo de unidad y la precisión de su herramienta para las especificaciones que necesite y todas las mediciones se ajustarán a la nueva configuración.


Ajustes de la herramienta



Botón de ajustes
Func Botón de funciones




Haga **CLIC** en el **botón de ajustes** para acceder a los ajustes de la herramienta. Aquí usted puede activar/desactivar las funciones de la herramienta.



Haga **CLIC** en el **botón de funciones** en la opción **"More Settings"** (Más ajustes), para acceder a ajustes adicionales que se pueden modificar.

Descargue la app MeasureOn de Bosch para utilizar completamente sus dispositivo de medición láser*.

MEASURE ON



OBTENGA LA APP GRATIS DE:

Download on the App Store


App Store® es una marca de servicio registrada de Apple Inc.

GET IT ON Google Play

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

- Documentación fácil de las mediciones/los planos en el sitio
- Compatible con la cámara de su dispositivo para importar y almacenar imágenes
- Capacidad para ingresar notas en todos los dibujos/imágenes
- Almacene toda su información de medición en un solo lugar con acceso a proyectos basado en la nube en cualquier lugar, ¡en cualquier dispositivo!

CONÉCTESE



Active el Bluetooth en su herramienta



Acceda a Bluetooth en la app MeasureOn



Encuentre su herramienta

BLAZE

GLM165-22 | GLM165-25G | GLM165-27C | GLM165-27CG | GLM165-27CGL



BOSCH

MeasureOn se puede utilizar sin herramienta. Compatible con los medidores láser conectados Bosch: GLM50C, GLM165-27C, GLM165-27CG, GLM165-27CGL, GLM400C y GLM400CL.