


Pièces détachées scie circulaire GKS 12V-26 Bosch Typ 3 601 FA1 001

3 601 FA1 000

Stand } 16-12
Issue } 18-10-18

Fig. /Abb. 1



Torque values
Anzugsmomente
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos 73 = 3,0 - 5,5 Nm
74 = 0,5 - 0,7 Nm
75 = 0,6 - 0,8 Nm
76 = 1,5 - 2,4 Nm
77 = 0,8 - 1,2 Nm

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reserves
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées scie circulaire GKS 12V-26 Bosch Typ 3 601 FA1 001

2	moteur courant continu réf. 1 607 022 64L
4	module électronique / interrupteur marche-arrêt réf. 1 619 P10 653
24	capot protection pendulaire scie circulaire réf. 1 619 P10 722
43	arbre de transmission réf. 1 619 P10 730
73	vis serrage lame réf. 1 619 P11 432
84	rondelle flasque serrage lame réf. 1 619 P13 104
85	flasque intérieur serrage lame réf. 1 619 P10 745
651	batterie GBA 12V 3Ah
653	chargeur de batterie GAL 12V-40 courant 4A
802	moteur 12V avec entraînement réf. 1 619 P11 483
825	plaque de base réf. 1 619 P11 485
844	arbre de transmission complet réf. 1 619 P11 484
873	Butée parallèle / adaptateur rail guidage réf. 1 619 P11 536
873/1	adaptateur pour aspiration réf. 1 619 P11 537

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!