



Commercial Electric™ 217 298

2 Pack - 3 in Nipples

Boquillas de 7.62 cm Paquete de 2

Use assorted nipples to repair or custom build a variety of light fixtures.

2 – 1/8-IP Pipe x 3 in

INSTRUCTIONS:

1. Turn off power supply before installation.
2. This 1/8-IP pipe will contain the standard 18/2 wire. **DO NOT OVERFILL PIPE.** Use next larger size.
3. Pipes may be joined together with couplings or cut with a standard hacksaw.

Usar boquillas surtidas para reparar o armar a la medida una variedad de lámparas.

2 – Tubería 1/8-IP x 7.62 cm

INSTRUCCIONES:

1. Antes de la instalación, apagar la fuente de corriente eléctrica.
2. Esta tubería 1/8-IP contendrá el cable estándar 18/2. **NO SATURAR LA TUBERÍA.** Usar el tamaño más grande siguiente.
3. Las tuberías deben unirse con acoplamientos o cortarse con sierra para metales estándar.

Lock nut
Contratuercas

Coupling
Acoplamiento

Lamp Pipe
Tubo para lámpara

Recycle Recicla

MADE IN VIETNAM
HECHO EN VIETNAM

DISTRIBUTED BY:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY RD.
ATLANTA, GA 30339
HOMEDEPOT.COM

Vendor ID: XXXXX
Helvetica Condensed
5pt

Vendor is responsible for
updating the vendor id#

		A DIVISION OF 	DATE 12.02.19	ROUND 0
BRAND: Commercial Electric		PART 81825	PRINTED COLORS	
DESC.: Lamp Accessories		UPC #: 8 87480 81825 9	<input checked="" type="checkbox"/> Dieline <input type="checkbox"/> CMYK <input type="checkbox"/> PMS 541 <input type="checkbox"/> PMS CG11 <input type="checkbox"/> x <input type="checkbox"/> xxxxx <input type="checkbox"/> xxxxx <input type="checkbox"/> xxxxx	
PACKAGE TYPE: Card		SKU #: 217 298		
2.4803" w x 6.2205"h		DESIGNER: TP		

WARNING: This product can expose you to lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto podría exponerlo a sustancias químicas que incluyen plomo y componentes con plomo, reconocidas por el Estado de California como causa de cáncer y malformaciones congénitas u otros riesgos reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

